


Vežba 2
KALIBRACIJA SONDI ZA
MERENJE PRITISKA


MERENJA U HIDROTEHNICI

Način merenja




1) Struje, frekvencije

Kalibracija




Primer: DRUCK sonda za merenje pritiska

Merne trake – sonda za merenje pritiska



Vinstonov most

Vitstonov (Wheatstone) most



most je u ravnoteži kada
je odnos otpornosti:

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$

$$U_{izl} = E \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)} = 0$$

Vinstonov most

- Opterećenje (pritisak) deluje na membranu
- Deformiše otpornik (podužno i poprečno)
- Menja se otpornost provodnika za neko ΔR
- Most više nije u ravnoteži: $R_1 \cdot R_4 \neq R_2 \cdot R_3$
- Napon više nije nula $U_{izl} = E \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)} \neq 0$
- Kalibracijom se uspostavlja veza: $p = f(U_{izl})$


Kapacitivni senzori

- Princip promene kapacitivnosti usled deformacije membrane



Dielektrična konstanta vakuuma ϵ_0 Dielektrična konstanta dielektrika ϵ_r

Kapacitivnost $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$ Površina ploče kondenzatora A

Rastojanje između ploča kondenzatora d



Kapacitivni senzori



$$C_1 = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{x + \Delta r}$$

$$C_2 = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{x - \Delta r}$$

Izlazni napon mosta je tada:

$$\Delta U = I_1 \frac{1}{C_1 \omega} - I_2 \frac{1}{C \omega}$$

gde su jačine struja:

$$I_1 = \frac{U}{\frac{1}{C_1 \omega} + \frac{1}{C_2 \omega}}$$

$$I_2 = \frac{U}{\frac{1}{C \omega} + \frac{1}{C \omega}} = \frac{U}{2 C \omega}$$

$$\Delta U = \frac{U}{2} \frac{\Delta r}{r}$$

Ostali pretvaraci

- Induktivni pretvarači
- Optoelektrični pretvarači...

Koraci u izradi vežbe

- izbor sonde / membrane
- izbor **NULE** voltmetra za $p=0$
- određivanje **POJAČANJA** sistema za maksimalni merni opseg
- merenje visina i odgovarajućih izlaznih napona
- unos podataka u tabelu u EXCEL-u

Koraci

- aproksimacija merenih podataka metodom najmanjih kvadrata:

A=SLOPE (niz y, niz x)

B=INTERCEPT (niz y, niz x)

- proračun relativnih grešaka
- grafički prikaz rezultata merenja

Rezultati u Excelu

Microsoft Excel - Vezba 2.1

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Yu Times New Roman 10 75%

startmlab putmatrix getmatrix evalstring

E1 Vezba broj 2.1

Vezba broj 2.1
 Kalibracija sonde za pritisk

Upriziti podatke u veznice za mernu okruženje i naziv oprema

Upriziti potrebne ične podatke

Upriziti merne vrednosti za napon i visinu vodenog stuba

$=G3*4*G10+G3*42$

$=G28-K28)/J28*100$

$=F24-G28)/F28*100$

$=F24-G28)/F28*100$

$=G28-K28)/J28*100$

Kalibracioni parametri prepisani sa dijagrama

Sortirani broj	Wazi napon (mV)	gust. vode (kg/m ³)	gust. uljne (kg/m ³)
3	17	1000	998.160396
4	17	1000	998.160396
5	17	1000	998.160396
6	17	1000	998.160396
7	17	1000	998.160396
8	17	1000	998.160396
9	17	1000	998.160396
10	17	1000	998.160396

potrebno pojačanje G: 379 puta

REZULTATI MERENJA

Radni broj	H (cm)	U (V)
1	127	0.254
2	527	1.172
3	1127	2.470
4	1627	3.543
5	2127	4.624
6	2627	5.692
7	3127	6.762
8	3627	7.829
9	4127	8.897
10	4627	10.000

OBRAĐA REZULTATA MERENJA

Radni broj	H (cm)	Hrac (cm)	ρ voda (kg/m ³)	ρ uljne (kg/m ³)	p (Pa)	p ₀ (Pa)	ρ voda (kg/m ³)
1	127	112	1000	998.160396	174.35	103.5589	11656
2	527	524	1000	998.160396	516.01	92.5899	99620
3	1127	1130	1000	998.160396	1033.50	106.5893	-0.2615
4	1627	1631	1000	998.160396	1693.07	167.2612	-0.2623
5	2127	2136	1000	998.160396	2352.65	219.7763	-0.4383
6	2627	2635	1000	998.160396	3012.22	250.3542	-0.5192
7	3127	3135	1000	998.160396	3671.80	319.8471	-0.2620
8	3627	3633	1000	998.160396	4331.37	357.5402	-0.1729
9	4127	4139	1000	998.160396	4990.94	444.8709	-0.0264
10	4627	4643	1000	998.160396	5650.52	455.1390	0.6899

Da: 4.872
 Db: -0.241
 Dc: 457.470
 Dd: -20.368

Grafički prikaz rezultata

