

MERENJA U HIDROTEHNICI 2017./2018.

DODATAK UPUTSTVU ZA VEŽBU 4 – MERENJE PROTOKA ULTRAZVUČNOM METODOM

Izmerene rezultate protoka za nekoliko vrednosti debljine cevi i hrapavosti cevi treba prikazati grafički na sledeći način:

1. Grupa koja je imala konstantnu hrapavost cevi a menjala vrednost debljine cevi za 10, 15 i 20 % u odnosu na početnu vrednost treba da grafički predstavi zavisnost

$$\frac{|Q_i - Q_0|}{Q_0} = f\left(\frac{|d_i - d_0|}{d_0}\right)$$

Gde je Q_i izmerena vrednost protoka za debljinu d_i , dok je Q_0 prva izmerena vrednost protoka za prvu prepostavljenu debljinu cevi d_0 .

2. Grupa koja je imala konstantnu debljinu cevi a menjala vrednost hrapavosti cevi za 10, 15 i 20 % u odnosu na početnu vrednost treba da grafički predstavi zavisnost

$$\frac{|Q_i - Q_0|}{Q_0} = f\left(\frac{|k_i - k_0|}{k_0}\right)$$

Gde je Q_i izmerena vrednost protoka za hrapavost k_i , dok je Q_0 prva izmerena vrednost protoka za prvu prepostavljenu hrapavost cevi k_0 .